

Erhältlich in allen Verkaufsstellen der HGC



Remove
All

- ✓ Ausgehärteter PUR-Schaum
- ✓ Abdichtung- und Leimreste
- ✓ Graffiti, Farben und Lacke
- ✓ Russablagerung

Artikel 100077168 - 50 ml Tube

TEC7 REMOVE ALL

Reiniger für hartnäckige chemische Verunreinigungen

Eigenschaften

Remove All durchdringt die Verunreinigung und löst die Haftung auf dem Untergrund. Alte Farbschichten lösen sich, gehärteter Kitt löst sich vom Untergrund und PU-Schaumreste weichen auf, so dass Sie sich leicht entfernen lassen. Remove All ist umweltfreundlich und einfach anzuwenden.

Anwendungen

Garantiert das Entfernen von sehr schwierigen Oberflächenverunreinigungen, wie gehärteten Kitten, PU-Schaum, Farben und Lacken, Russablagerungen, ...

Extrem langsam verdampfend, wodurch sich besonders schwierige Verschmutzungen vollständig entfernen lassen.

Technische Informationen

- Basis: AcetalLösungsmittel
- Aggregatzustand: flüssig
- Farbe: transparent
- Molekulargewicht: 164,2
- Siedebeginn: +210°C
- Dichte: 0,9921 (20°C)
- Dampfdruck bei 20°C: 1,1225 Bar
- Löslichkeit in Wasser: 100%
- Flammpunkt (ASTM D 92): 92°C
- Flammpunkt (ASTM D 93): 88°C
- Selbstentzündungstemperatur: +210°C
- Verdunstungsgeschwindigkeit: 17,38 (Vergleichspunkt: Butylacetat=1)
- Haltbarkeit: 12 Monate in geschlossener Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei aufbewahren.



Erhältlich in allen Verkaufsstellen der HGC

Verwendung

WARNUNG: Remove All durchdringt die Verunreinigung und löst die Haftung mit dem Untergrund. Testen Sie deshalb stets den Untergrund auf Beständigkeit.

Besondere Vorsicht auf:

- Lackierten oder gestrichenen Oberflächen
- Pulverbeschichtungen
- Laminat, Furnier und anderen geleimten Oberschichten
- gedruckten und bedruckten Oberflächen

Dieses Aufweichmittel ist keine Abbeizsubstanz und benötigt darum für einige Anwendungen mehr Zeit. Nach dem Entfernen der Verunreinigung stets überschüssiges Produkt mit sauberem Wasser abspülen. Kaum bis gar keine Ergebnisse auf reinen Silikonen und sehr alten, dicken Lackschichten.

- Schneiden Sie so viel wie möglich der Verunreinigung ab (PUR-Schaum, Kitt, ...)
- Schleifen Sie die oberste Farbschicht, auch von Graffiti (falls möglich). So geht das Durchdringen schneller.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz.
- Tragen Sie ausreichend Remove All auf und lassen Sie es je nach Anwendung einwirken.
- Entfernen Sie die aufgeweichte Verunreinigung.
- Bei Bedarf wiederholen.
- Immer gut mit sauberem Wasser nachspülen.

